

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
綾瀬小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
伊興小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
興本小学校	校舎棟1	0.75	H16補強済
	2		
	3		
	4	0.74	
	5	0.85	-
	体育館	0.83	H22補強済
桜花小学校	校舎棟1	0.72	H18補強済
	2	0.74	
	3		
	4	1.33	
青井小学校	校舎棟1	0.71	H19補強済
	2		
	3	0.73	
	体育館	0.79	H21補強済
扇小学校	校舎棟1	0.71	H14補強済
	2	0.75	
	3		
体育館	0.84	H22補強済	
足立小学校	校舎棟	新耐震	
	体育館		
足立入谷小学校	校舎棟1	0.71	H15補強済
	2	1.03	-
	3	1.03	
	体育館	0.78	H21補強済
大谷田小学校	校舎棟1	0.74	H19補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
体育館	0.74	H21補強済	
梅島小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	3		
	4		
	体育館		
梅島第一小学校	校舎棟1	0.71	H25補強済
	2		
	3		
	4	0.74	
	5		
	6	0.72	
梅島第二小学校	校舎棟1	0.70	H26補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
体育館	0.88	H21補強済	
加平小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
亀田小学校	校舎棟1	0.71	H25補強済
	2		
	3	0.75	
	4		
	5	新耐震	
	体育館	0.75	
栗原小学校	校舎棟1	0.73	H18補強済
	2	0.72	
	3	0.79	
	4	0.73	
	5		
	6	0.72	
	体育館	0.89	
栗原北小学校	校舎棟1	0.79	H20補強済
	2	0.73	H21補強済
	体育館	0.86	
	校舎棟1	0.74	H14補強済
栗島小学校	2	0.71	-
	3		
	体育館	H14補強済	
古千谷小学校	校舎棟1	0.77	H20補強済
	2	0.83	-
	3		
	体育館	0.77	H20補強済
弘道小学校	校舎棟1	0.72	H25補強済
	2		
	3		
	4	0.75	
	5		
	6		
体育館	新耐震		
弘道第一小学校	校舎棟1	0.76	H18補強済
	2	0.77	
	3		
	4		
	5	0.86	
	6		
体育館	0.77		
江北小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
北三谷小学校	校舎棟1	0.71	H25補強済
	2		
	3		
	4	0.78	
	5		
	6		
体育館	0.80	H21補強済	

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
北鹿浜小学校	校舎棟1	0.74	H14補強済
	2		
	3		
	4	0.82	
	5		
	6		
	体育館	0.83	
関原小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
皿沼小学校	校舎棟1	0.92	-
	2	0.77	H19補強済
	体育館	0.86	-
鹿浜五色桜小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
鹿浜西小学校	校舎棟1	0.72	H16補強済
	2	0.81	
	3		
	体育館	0.89	H22補強済
鹿浜第一小学校	校舎棟1	0.72	H9, H10補強済
	2		
	3		
	4	0.71	
	5	0.75	
	6	0.76	
	7		
体育館	0.89	H22補強済	
新田学園 (第一校舎)	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
新田学園 (第二校舎)	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
千寿桜小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	3		
	体育館		
千寿小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
千寿常東小学校	校舎棟1	0.72	H16補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
体育館	0.83	H22補強済	
千寿双葉小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	体育館		
千寿第八小学校	校舎棟1	0.75	H20補強済
	2	0.74	
	3		
	4		
	5		
	6	0.89	
	7	0.72	
体育館	0.89		

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
千寿本町小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	3		
	体育館		
島根小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	3		
	体育館		
寺地小学校	校舎棟1	0.75	H12補強済
	2		
	3		
	4	0.96	-
	5	0.78	H12補強済
	6		
	体育館		
舎人小学校	校舎棟1	0.72	H18補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
	6	0.75	
	7		
体育館	新耐震		
舎人第一小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	3		
	4		
	5		
	体育館1		
	体育館2		
辰沼小学校	校舎棟1	0.73	H17補強済
	2	0.89	
	3	0.77	H21補強済
	体育館		
竹の塚小学校	校舎棟1	0.72	H25補強済
	2	0.73	
	3		
	4		
	5		
	体育館	0.83	
西伊興小学校	校舎棟1	0.82	H19補強済
	2	0.72	
	3	0.79	H21補強済
	体育館		
西新井小学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	体育館		
西新井第一小学校	校舎棟1	0.72	H19補強済
	2	0.71	H20補強済
	3		
	4		
	5		
	6	0.86	H21補強済
体育館			

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
西新井第二小学校	校舎棟1	0.73	H25補強済
	2		
	3	0.72	
	4		
	5		
体育館	0.73	H21補強済	
西保木間小学校	校舎棟1	0.74	H17補強済
	2	0.75	
	3	0.77	
	4	0.79	H21補強済
中川小学校	校舎棟1	0.77	H22補強済
	2		
	3		
	4		
	5	0.78	
	6	新耐震	
	7		
	体育館		
中川東小学校	校舎棟1	0.72	H15補強済
	2	0.74	
	3	0.72	
	体育館	0.74	
中川北小学校	校舎棟1	0.71	H14補強済
	2		
	3		
	4		
体育館	0.84	H22補強済	
中島根小学校	校舎棟1	0.77	H16補強済
	2	0.74	
	3		
体育館	0.78	H21補強済	
長門小学校	校舎棟1	0.72	H9, H10補強済
	2		
	3	0.81	
	4	0.79	
体育館	0.84	H22補強済	
花畑小学校	校舎棟1	0.71	H18補強済
	2		
	3		
	4		
	5	0.72	
	6		
	7		
	8	0.71	
	9		
体育館	0.78	H21補強済	
花畑西小学校	校舎棟1	0.70	H17補強済
	2		
	3		
	4	0.78	
	5		
	6		
体育館	0.82	H21補強済	

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
花畑第一小学校	校舎棟1	0.71	H16補強済
	2		
	3		
	4	0.76	
花保小学校	校舎棟1	0.75	H19補強済
	2	0.86	
	3		
	4	0.83	H21補強済
東綾瀬小学校	校舎棟1	0.74	H14補強済
	2	0.86	
東伊興小学校	校舎棟1	0.74	H20補強済
	2	0.92	
	3	0.73	
	体育館	0.82	H21補強済
東加平小学校	校舎棟1	0.76	H25補強済
	2		
	3	0.79	-
	4		
	5		
	6	0.83	H22補強済
東栗原小学校	校舎棟1	0.73	H15補強済
	2	0.72	-
	3		
	4		
体育館	0.83	H22補強済	
東湍江小学校	校舎棟1	0.74	H20補強済
	2		
	3		
	4		
	5	0.71	
	6		
	7		
体育館	0.75	H22補強済	
平野小学校	校舎棟1	0.76	H19補強済
	2		
	体育館		
保木間小学校	校舎棟1	0.80	-
	2		
	3		
	4	0.71	
	5		
体育館	0.92	H21補強済	
湍江小学校	校舎棟1	0.72	H20補強済
	2		
	3		
	4		
	5	0.71	
体育館	0.75	H22補強済	

学校名	棟番号	最小IS値	改修計画
湊江第一小学校	校舎棟1	0.78	H11補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
	6	0.77	
	体育館	0.89	H22補強済
宮城小学校	校舎棟1	0.72	H19補強済
	2		
	3		
	4		
	5	0.87	
	6		
	体育館	0.88	H21補強済
本木小学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館	新耐震	
六木小学校	校舎棟1	0.76	H20補強済
	2	0.75	
	3	1.19	
	体育館	0.75	H21補強済
弥生小学校	校舎棟1	0.72	H25補強済
	2		
	3		
	4	0.73	
	5		
	6	0.77	
	7		
	体育館	新耐震	