

蒲原中学校の放射線測定結果一覧

平成23年11月21日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	正門付近 外周側溝	0.12	0.13	0.17	
2	体育館北側 外周側溝	0.26	0.42	1.06	50cmは3回測定平均値
3	更衣室前 雨どい下	0.08	0.08	0.16	
4	プール 足洗い場	0.07	0.07	0.11	
5	体育館南東 側溝	0.19	0.24	0.55	50cmは3回測定平均値
6	陶芸室前 ひさし下	0.11	0.13	0.21	
7	体育館渡り廊下 雨どい下(北)	0.12	0.17	0.24	
8	体育館渡り廊下 雨どい下(南)	0.13	0.18	0.31	
9	体育館入口 雨どい下(東)	0.16	0.21	0.28	
10	体育館入口 雨どい下(西)	0.16	0.21	0.30	
11	図書室北西 雨どい下	0.15	0.21	0.43	
12	昇降口西側 雨どい下	0.11	0.13	0.26	
13	調理室前 ひさし下	0.09	0.10	0.18	
14	校舎西側溝	0.11	0.12	0.20	
15	校舎西側 ダストシュート下	0.11	0.13	0.17	
16	西側外周側溝	0.16	0.16	0.31	
17	校舎南側溝	0.10	0.10	0.13	
18	特別教室棟 西側雨どい下	0.12	0.14	0.16	
19	特別教室棟 東側雨どい下	0.15	0.18	0.84	
20	学校菜園	0.09	0.10	0.10	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	砂場	0.09	0.08	0.07	
22	東南隅外周側溝	0.12	0.10	0.15	
23	南西隅外周側溝	0.12	0.13	0.16	
24	陶芸室 雨どい下	0.13	0.18	0.63	
25	休憩室1南東 雨どい下	0.20	0.31	0.61	50cmは3回測定平均値
26	休憩室2北側 雨どい下	0.11	0.10	0.12	
27	休憩室2下 雨どい下	0.14	0.18	0.34	
28	シャワー室 雨どい下	0.10	0.12	0.16	
29	校庭中央	0.09	0.09	0.09	
30	屋上階段室 雨どい下	0.13	0.20	0.49	
31	屋上 排水口	0.11	0.17	0.40	
32	1F事務室	0.05	0.05	0.04	
33	4F英語科室	0.06	0.05	0.06	
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/6)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	浦原中学校				設置番号	0325-
				行政区	市町村	学校	設置番号		
				1:3	1:2:1	4:0:2:5			

- 凡例
- 建物
- ① 未とりこわし建物
 - ② 危険建物
 - ③ 借用建物
 - ④ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⑤ 自転車置場
 - ⑥ 倉庫
 - ⑦ 吹き抜けの庇廊下
 - ⑧ 温風器
 - ⑨ 相接場
 - ⑩ 田畀
 - ⑪ フェンス塀
 - ⑫ バイブ塀
 - ⑬ ブロック塀
 - ⑭ 万年塀
 - ⑮ 砂場
 - ⑯ 鉄華
 - ⑰ 花壇
 - ⑱ 池

