

東綾瀬中学校の放射線測定結果一覧

平成23年11月22日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	東校舎東側雨どい下	0.07	0.08	0.10	
2	北東隅外周側溝	0.14	0.15	0.23	
3	北校舎北側雨どい下	0.07	0.07	0.08	
4	北校舎北西側雨どい下	0.08	0.08	0.11	
5	西側外周側溝	0.13	0.14	0.21	
6	西側校舎内側溝(北)	0.09	0.11	0.14	
7	校舎渡り廊下雨どい下	0.09	0.15	0.81	
8	校舎南東校庭側雨どい(北)	0.08	0.12	0.53	
9	校舎南東校庭側雨どい(中北)	0.09	0.15	0.59	
10	校舎南東校庭側雨どい(中南)	0.09	0.13	0.59	
11	校舎南東校庭側雨どい(南)	0.08	0.10	0.42	
12	体育館渡り廊下北雨どい下	0.10	0.09	0.16	
13	体育館渡り廊下南雨どい下	0.10	0.10	0.14	
14	体育館北側溝	0.12	0.16	0.22	
15	砂場中央	0.08	0.09	0.09	
16	敷地南西門側溝	0.19	0.24	0.39	50cmは3回測定平均値
17	体育館南駐輪場側溝	0.27	0.47	0.88	50cmは3回測定平均値
18	体育館南駐輪場雨どい下	0.13	0.17	0.26	
19	プール排水溝	0.05	0.07	0.10	
20	東門側溝	0.10	0.12	0.20	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	校舎南側花壇	0.08	0.08	0.11	
22	西側校舎内側溝(南)	0.08	0.09	0.12	
23	南西隅外周側溝	0.10	0.11	0.16	
24	校庭中央	0.06	0.08	0.10	
25	屋上東側階段室雨どい下	0.13	0.18	0.36	
26	屋上南側階段室雨どい下	0.09	0.12	0.40	
27	屋上南側排水マス	0.09	0.11	0.16	
28	屋上東側排水マス	0.07	0.10	0.13	
29	1年1組教室(4F)	0.05	0.05	0.06	
30	相談室(1F)	0.06	0.04	0.05	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/7)

施設の配置図

縮尺 1/1000 (A4)

学校名 東綾瀬中学校

地区区分	校区	学年	校種	校舎
13	12	14	02	3

0323-

