

# 中川東小学校の放射線測定結果一覧

平成23年11月24日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	東門付近外周側溝	0.12	0.15	0.12	
2	敷地北東外周側溝	0.13	0.13	0.09	
3	西校舎北西外周側溝	0.12	0.14	0.14	
4	北門前外周側溝	0.13	0.16	0.15	
5	校庭砂場	0.10	0.11	0.12	
6	校庭北西側溝	0.11	0.11	0.08	
7	学校菜園	0.09	0.10	0.09	
8	校庭南西側溝	0.11	0.13	0.13	
9	西校舎南外周側溝	0.10	0.12	0.11	
10	西校庭東側溝	0.10	0.12	0.10	
11	校庭中央	0.07	0.07	0.07	
12	昇降口雨樋下	0.12	0.16	0.37	
13	正門付近外周側溝	0.13	0.17	0.14	
14	東校舎脇砂場	0.07	0.07	0.07	
15	正門駐輪場ひさし下	0.13	0.15	0.26	
16	東校舎南雨樋下	0.07	0.08	0.08	
17	東校舎北東雨樋下	0.11	0.15	0.20	
18	陶芸小屋北東盛土	0.23	0.46	1.80	50cmは3回測定平均値
19	陶芸小屋南東雨樋下	0.12	0.13	0.15	
20	北門駐輪場ひさし下	0.13	0.16	0.20	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	西校舎北東雨樋下	0.12	0.20	0.43	
22	西校舎西雨樋下	0.12	0.14	0.21	
23	昇降口西雨樋下	0.09	0.13	0.15	
24	1階図書室	0.06	0.06	0.06	
25	4階第1算教室	0.06	0.07	0.06	
26	屋上階段室雨樋下	0.11	0.14	0.21	
27	屋上西側排水口	0.10	0.14	0.16	
28	屋上南側排水口	0.10	0.18	0.58	
29	屋上東側排水口	0.15	0.22	0.48	50cmは3回測定平均値
30	屋上プール足洗い場排水口	0.07	0.08	0.09	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

