

第十二中学校の放射線測定結果一覧

平成23年11月25日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	南外周側溝	0.09	0.09	0.10	
2	西駐輪場雨樋下	0.12	0.14	0.22	
3	普通教室棟北西雨樋下(南)	0.12	0.13	0.19	
4	普通教室棟北西雨樋下(中南)	0.12	0.14	0.20	
5	普通教室棟北西雨樋下(中北)	0.14	0.17	0.28	
6	普通教室棟北西雨樋下(北)	0.10	0.14	0.25	
7	北西外周側溝	0.11	0.13	0.20	
8	普通教室棟北東雨樋下(北)	0.24	0.36	1.39	50cmは3回測定平均値
9	普通教室棟北東雨樋下(中)	0.17	0.21	0.47	
10	普通教室棟北東雨樋下(南)	0.12	0.15	0.30	
11	北東外周側溝	0.12	0.13	0.14	
12	体育館渡り廊下雨樋下	0.13	0.14	0.34	
13	体育倉庫雨樋下	0.17	0.19	0.37	
14	体育館東側溝	0.16	0.19	0.41	
15	体育館東階段下	0.40	0.71	3.19	50cmは3回測定平均値
16	体育館南雨樋下	0.10	0.14	0.34	
17	体育館入口側溝	0.13	0.26	1.26	50cmは3回測定平均値
18	北校庭北側溝	0.11	0.14	0.15	
19	学校菜園	0.11	0.13	0.20	
20	北校庭中央	0.11	0.12	0.18	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	南校庭北側溝	0.15	0.20	0.24	
22	砂場	0.14	0.16	0.15	
23	南校庭西側溝	0.13	0.14	0.18	
24	南校庭東側溝	0.12	0.14	0.18	
25	1階 応接室	0.07	0.06	0.07	
26	屋上プール足洗い場	0.07	0.07	0.09	
27	4階 1-3教室	0.04	0.04	0.04	
28	普通教室棟屋上北東排水口(南)	0.13	0.22	0.42	50cmは3回測定平均値
29	普通教室棟屋上北東排水口(北)	0.14	0.25	0.53	50cmは3回測定平均値
30	普通教室棟屋上北西排水口(南)	0.10	0.13	0.23	
31	普通教室棟屋上北西排水口(北)	0.14	0.24	0.33	50cmは3回測定平均値
32	南校庭中央	0.08	0.08	0.09	
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の記置図	縮尺	1/1000 (A4)	校名	第十二中学校	調査年度	調査年度	調査年度	調査年度	調査年度	調査年度
	1:3	1:2:1				4:0:1:2				

- 凡例
- 建築物
- ① 未とりこわし建物
 - ② 危険建物
 - ③ 借用建物
 - ④ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⑤ 自転車置場
 - ⑥ 倉庫
 - ⑦ 吹き抜けの覆屋下
 - ⑧ 温室
 - ⑨ 相接場
 - ⑩ 囲障
 - ⑪ フェンス塀
 - ⑫ バイブ塀
 - ⑬ ブロック塀
 - ⑭ 万年塀
 - ⑮ ネットフェンス
 - ⑯ ポンプ
 - ⑰ 鉄棒
 - ⑱ 砂場
 - ⑲ 水道

