

花畑小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月5日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	給食室北西外周側溝	0.09	0.11	0.12	
2	陶芸小屋北雨どい下	0.13	0.17	0.41	
3	西外周側溝	0.09	0.10	0.11	
4	プール北側溝	0.11	0.17	0.38	
5	西校舎雨どい下	0.08	0.09	0.14	
6	プール腰洗い場排水口	0.06	0.07	0.07	
7	プール機械室南雨どい下	0.14	0.20	0.37	
8	駐輪場南雨どい下(西)	0.13	0.19	0.73	
9	駐輪場南雨どい下(東)	0.10	0.09	0.10	
10	校庭南外周側溝	0.11	0.11	0.12	
11	南学校菜園	0.09	0.08	0.07	
12	砂場中央	0.09	0.09	0.08	
13	西校舎側溝	0.11	0.10	0.13	
14	中央校舎雨どい下	0.07	0.08	0.10	
15	東校舎側溝	0.10	0.10	0.12	
16	校庭南東外周側溝	0.09	0.10	0.10	
17	倉庫南雨どい下	0.14	0.21	0.69	
18	校庭中央	0.09	0.10	0.10	
19	北東学校菜園	0.10	0.11	0.12	
20	渡り廊下雨どい下(西)	0.10	0.11	0.15	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	体育館北東外周側溝	0.12	0.13	0.15	
22	渡り廊下雨どい下(東)	0.10	0.10	0.11	
23	体育館西外周側溝	0.15	0.17	0.27	
24	受水槽東雨水枡	0.10	0.12	0.19	
25	東校舎屋上排水溝	0.08	0.11	0.15	
26	中央校舎屋上階段室雨どい下(東)	0.10	0.14	0.30	
27	中央校舎屋上階段室雨どい下(西)	0.15	0.19	0.44	
28	西校舎屋上排水溝	0.10	0.12	0.17	
29	3階 4年2組教室	0.04	0.04	0.05	
30	1階 ほっとルーム	0.04	0.04	0.04	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	花畑小学校	調査年度	1:3	(市町村)	1:2:1	(学校)	0:9:2:7	経緯度	0243-
--------	----	-------------	-----	-------	------	-----	-------	-------	------	---------	-----	-------

- 凡例
- 建築物
- 未 未とりこわし建物
 - 危 危険建物
 - 借 借用建物
 - 時 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 簡 簡易倉庫
 - 吹 吹き抜けの渡廊下
 - フ フェンス塀
 - パ パイプ塀
 - 防 防球ネット
 - 花 花壇
 - 飼 飼育小屋
 - 砂 砂場
 - ジ ジャンダルジュム
 - 雲 雲梯
 - 平 平均台
 - タ 古タイヤ
 - 鉄 鉄棒
 - 登 登棒
 - キ キュービクル
 - 受 受水指
 - コ バーゴラ
 - 記 記念碑

