

# 花畑西小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月12日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	北側駐輪場ひさし下	0.09	0.12	0.16	
2	北西角倉庫雨樋下	0.09	0.11	0.24	
3	西側駐輪場雨樋下	0.09	0.10	0.18	
4	陶芸小屋雨樋下	0.11	0.14	0.35	
5	学校菜園	0.09	0.09	0.10	
6	西門雨樋下	0.09	0.08	0.09	
7	校庭南側側溝	0.08	0.07	0.09	
8	砂場	0.10	0.10	0.12	
9	南門脇側溝	0.08	0.09	0.11	
10	プール東側集水桝	0.07	0.08	0.08	
11	プールシャワー場 排水溝	0.06	0.06	0.06	
12	プール西側倉庫 ひさし下	0.07	0.08	0.10	
13	体育館渡り廊下 雨樋下	0.08	0.12	0.22	
14	体育館北側 雨樋下	0.08	0.08	0.15	
15	東門脇雨水桝	0.07	0.07	0.07	
16	東門脇盛土	0.16	0.29	1.10	50cmは3回測定平均値
17	北東門脇側溝	0.12	0.15	0.17	
18	北東側倉庫ひさし下	0.10	0.12	0.19	
19	給食室北側集水桝	0.09	0.10	0.12	
20	校舎西側植木鉢	0.08	0.09	0.09	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	西昇降口側溝	0.08	0.08	0.11	
22	中央昇降口側溝	0.09	0.10	0.13	
23	体育館西出入り口 ひさし下	0.09	0.11	0.33	
24	校庭中央	0.07	0.07	0.08	
25	1階 理科室	0.05	0.06	0.06	
26	3階 児童会室	0.05	0.05	0.06	
27	屋上排水溝(南)	0.08	0.14	0.31	
28	屋上排水溝(西)	0.09	0.16	0.51	
29	屋上排水溝(中)	0.06	0.15	0.51	
30	屋上排水溝(東)	0.07	0.14	0.37	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

花畑西小学校

児童数

113

121

093

9

0254-

0254-

- 凡例
- 建物
- ① 未とりこわし建物
  - ② 危険建物
  - ③ 借用建物
  - ④ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⑤ 自転車置場
  - ⑥ 倉庫
  - ⑦ 陶芸小屋
  - ⑧ 吹き抜けの渡廊下
  - ⑨ 温湯
  - ⑩ 相談場
  - ⑪ 囲障
  - ⑫ フェンス塀
  - ⑬ バイブ線
  - ⑭ ブロック塀
  - ⑮ 万年講
  - ⑯ 花壇
  - ⑰ 焼却炉
  - ⑱ 外灯
  - ⑲ 投的板
  - ⑳ 藤棚
  - ㉑ 雲梯
  - ㉒ 砂場
  - ㉓ 鉄棒
  - ㉔ 水道
  - ㉕ 池

