

青井中学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月14日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	駐輪場雨樋下	0.12	0.12	0.17	
2	西門脇側溝	0.10	0.12	0.13	
3	プール腰洗い場排水溝	0.06	0.06	0.07	
4	プール西側側溝	0.09	0.09	0.08	
5	プール東側植栽	0.10	0.10	0.10	
6	受水槽脇側溝	0.12	0.18	0.26	
7	シャワー室雨樋下	0.09	0.10	0.32	
8	貯油庫ひさし下	0.10	0.12	0.24	
9	テント倉庫雨樋下	0.11	0.15	0.65	
10	竹林	0.11	0.11	0.15	
11	学校菜園	0.09	0.09	0.09	
12	陶芸小屋雨樋下	0.12	0.17	0.48	
13	渡り廊下脇倉庫雨樋下	0.11	0.17	0.49	
14	北門脇側溝	0.11	0.14	0.16	
15	渡り廊下雨樋下	0.11	0.12	0.30	
16	北東角側溝	0.09	0.11	0.14	
17	体育館南側入口雨樋下	0.07	0.07	0.08	
18	砂場	0.11	0.10	0.11	
19	東門脇側溝	0.09	0.09	0.12	
20	南門脇側溝	0.10	0.12	0.14	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	中央通用門脇側溝	0.09	0.08	0.09	
22	校舎昇降口脇側溝	0.08	0.08	0.10	
23	渡り廊下出入り口側溝	0.10	0.16	0.18	
24	校庭中央	0.07	0.08	0.09	
25	1階 美術室	0.06	0.06	0.06	
26	3階 2-1	0.05	0.06	0.07	
27	屋上東側階段室雨樋下	0.10	0.12	0.32	
28	屋上東側排水溝	0.07	0.13	0.23	
29	屋上西側排水溝	0.07	0.12	0.18	
30	屋上西側階段室	0.09	0.13	0.24	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

青井中学校

調査番号

113

(町町村)

11211

(学 校)

4101217

整理番号

0327-

凡 例

建 物

- (未) 未とりこわし建物
- (危) 危険建物
- (借) 借用建物
- (一時) 一時使用建物

建物以外の工作物

- (自) 自転車置場
- (倉) 倉庫
- (吹) 吹き抜けの渡廊下
- (漏) 漏 屋
- (換) 換気扇
- (囲) 囲 障
- (フ) フェンス等
- (バ) バイブ等
- (万) 万年紙
- (防) 防球ネット
- (鉄) 鉄棒
- (砂) 砂 場

