

千寿常東小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月20日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	正門前側溝	0.07	0.08	0.09	
2	駐輪場雨樋下	0.06	0.05	0.06	
3	校舎西物置 ひさし下	0.08	0.10	0.14	
4	校舎雨樋下(西)	0.07	0.09	0.20	
5	陶芸小屋雨樋下	0.06	0.08	0.17	
6	ダストシュート下	0.10	0.16	0.57	
7	東門脇側溝	0.08	0.10	0.16	
8	南門脇学校菜園	0.07	0.08	0.08	
9	校舎雨樋下(南)	0.08	0.15	0.23	
10	体育館南西角 雨樋下	0.09	0.16	0.48	
11	体育館南側溝	0.11	0.18	0.37	
12	プール東集水枡	0.06	0.08	0.12	
13	プールシャワー場 雨樋下	0.05	0.05	0.06	
14	藤棚下側溝	0.07	0.09	0.10	
15	校庭東学校菜園	0.07	0.07	0.09	
16	校庭東倉庫 雨樋下	0.07	0.08	0.16	
17	校舎東倉庫付近	0.10	0.14	0.32	
18	校舎東倉庫 雨樋下	0.08	0.10	0.19	
19	校舎北側雨樋下	0.07	0.09	0.11	
20	体育館北東角 側溝	0.09	0.11	0.16	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	体育館入口 雨樋下	0.09	0.11	0.25	
22	渡廊下雨樋下	0.07	0.08	0.15	
23	中央昇降口前 側溝	0.08	0.09	0.11	
24	砂場	0.07	0.06	0.07	
25	校庭中央	0.06	0.06	0.08	
26	1階 図工室	0.05	0.05	0.05	
27	3階 学習室	0.05	0.05	0.05	
28	屋上南側階段室 雨樋下	0.07	0.09	0.23	
29	屋上排水溝	0.06	0.10	0.23	
30	屋上北側階段室 雨樋下	0.08	0.11	0.20	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

- 凡例
- 建 物
 - ⊖ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物
 - 借 借用建物
 - 一時 一時使用建物
 - 建物以外の工作物
 - 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹き抜けの渡廊下
 - 温 温室
 - 撲 相撲場
 - 囲 囲 障
 - フ フェンス塀
 - パイ パイプ塀
 - ブ ブロック塀
 - 万 万年塀
 - 花 花壇
 - 水 水道
 - 池 池
 - 歩 歩 梯
 - 砂 砂 場
 - 百 百葉箱
 - 鉄 鉄 棒
 - 登 登り棒
 - ジャ ジャングルジム
 - ス スペリ台
 - バ バランス柱
 - ネ ネットフェンス
 - 灯 外 灯

