

伊興小学校の放射線測定結果一覧

平成24年1月6日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	駐輪場雨樋下	0.09	0.11	0.21	
2	ごみ置場ひさし下	0.05	0.05	0.07	
3	教職員控室 雨樋下	0.07	0.12	0.30	
4	ダンボール小屋 ひさし下	0.08	0.09	0.14	
5	陶芸小屋雨樋下	0.11	0.14	0.61	
6	陶芸小屋脇盛土	0.08	0.10	0.18	
7	プール専用付属室 雨樋下	0.08	0.12	0.26	
8	プールサイド 雨樋下	0.06	0.07	0.19	
9	プールシャワー場 雨樋下	0.04	0.04	0.05	
10	学校菜園	0.06	0.06	0.07	
11	体育倉庫ひさし下	0.05	0.06	0.10	
12	砂場	0.06	0.05	0.06	
13	体育館南西角 雨樋下	0.07	0.07	0.08	
14	屋体専用便所 雨樋下	0.09	0.10	0.21	
15	西門前花壇	0.08	0.06	0.09	
16	校舎西物置小屋 ひさし下	0.09	0.15	0.33	
17	給食室前倉庫 ひさし下	0.08	0.10	0.12	
18	給食付属室 雨樋下	0.07	0.09	0.16	
19	通用門前集水桝	0.06	0.08	0.12	
20	東昇降口前側溝	0.07	0.07	0.11	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	中央昇降口前 側溝	0.07	0.08	0.09	
22	西昇降口前 側溝	0.06	0.07	0.09	
23	体育館東出入口前 側溝	0.07	0.08	0.12	
24	校庭中央	0.07	0.07	0.09	
25	1階 1-2	0.05	0.05	0.05	
26	3階 5-2	0.05	0.06	0.06	
27	屋上盛土(東)	0.11	0.20	1.16	
28	屋上盛土 (中央階段室東)	0.13	0.25	1.51	50cmは3回測定平均値
29	屋上盛土 (中央階段室西)	0.11	0.20	1.50	
30	屋上盛土(西)	0.10	0.18	1.27	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

伊興小学校

調査年度

113

(経道府県)

121

(市町村)

0932

(学校)

0248-

0248-

凡例

建物

- ① 未とりこわし建物
- ② 危険建物
- ③ 借用建物
- ④ 一時使用建物

建物以外の工作物

- ⑤ 自転車置場
- ⑥ 倉庫
- ⑦ 吹き抜けの渡廊下
- ⑧ 温室
- ⑨ 相換場
- ⑩ 囲障
- ⑪ フェンス塀
- ⑫ バイブ塀
- ⑬ ブロック塀
- ⑭ 万年塀
- ⑮ 池
- ⑯ 飼育小屋
- ⑰ 古タイヤ
- ⑱ ジャンダルジム
- ⑲ 鉄棒
- ⑳ アスレチック
- ㉑ 砂場
- ㉒ はんとう棒
- ㉓ 雲梯
- ㉔ 藤だな

方位



(北に矢印を付す)

