

# 西伊興小学校の放射線測定結果一覧

平成24年1月6日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	校舎東集水枡	0.08	0.07	0.08	
2	倉庫東雨どい下	0.07	0.07	0.07	
3	東外周側溝	0.09	0.08	0.15	
4	砂場中央	0.07	0.06	0.06	
5	プール北植栽 (桜)	0.06	0.06	0.08	
6	南西校庭側溝	0.07	0.08	0.09	
7	南西外周側溝	0.08	0.09	0.10	
8	プール腰洗い場 排水口	0.06	0.05	0.07	
9	体育館雨どい下 (南)	0.08	0.09	0.18	
10	体育館雨どい下 (北)	0.08	0.10	0.27	
11	水田中央	0.07	0.07	0.08	
12	校庭西側溝	0.07	0.07	0.07	
13	学校菜園	0.07	0.08	0.07	
14	校庭西植栽	0.10	0.11	0.13	
15	校庭中央	0.07	0.07	0.08	
16	校庭北西側溝	0.08	0.09	0.10	
17	校庭北植栽	0.07	0.07	0.09	
18	校庭北東側溝	0.08	0.08	0.09	
19	西外周側溝 (南)	0.07	0.07	0.08	
20	西校舎西雨どい下	0.08	0.08	0.10	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	西外周側溝 (北)	0.09	0.13	0.56	
22	駐輪場雨どい下	0.08	0.11	0.20	
23	校舎北集水枡 (西)	0.08	0.08	0.10	
24	校舎北集水枡 (東)	0.07	0.08	0.10	
25	1階 いなほ1教室	0.06	0.05	0.06	
26	3階 音楽室	0.05	0.07	0.07	
27	屋上排水溝 (南)	0.09	0.12	0.37	
28	屋上排水溝 (西)	0.09	0.10	0.15	
29	屋上排水溝 (東)	0.09	0.11	0.21	
30	屋上排水溝 (北)	0.10	0.13	0.23	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	西伊興小学校	調査番号	(経過年度)	(市町村)	(学校)	0257-
					113	1121	11052		

- 凡例
- 建物
- ① 未とりこわし建物
  - ② 危険建物
  - ③ 借用建物
  - ④ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⑤ 自転車置場
  - ⑥ 倉庫
  - ⑦ 吹き抜けの渡廊下
  - ⑧ 温泉
  - ⑨ 相撲場
  - ⑩ 囲碁
  - ⑪ フェンス塀
  - ⑫ バイブ塀
  - ⑬ ブロック塀
  - ⑭ 万年塀
  - ⑮ はんとう塀
  - ⑯ 雲梯
  - ⑰ 鉄棒
  - ⑱ 砂場
  - ⑲ ジャングルジム
  - ⑳ 鎖山
  - ㉑ 田んぼ
  - ㉒ 花壇

