


上沼田第六公園



測定の結果、高さ50cmの地点で区の指標値である $0.25 \mu\text{Sv/h}$ 以上の地点については、低減対策を実施したところ、指標値を下回りました。

対応箇所：滑り台降口

対応方法：地表25cmの土の入替

当初測定

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
5	滑り台降口	土系	0.34	0.40	0.46

2012年 9月26日測定

低減対策後

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
5	滑り台降口	土系	0.23	0.23	0.20

2012年 9月27日測定

経過観察結果

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
5	滑り台降口	土系	0.23	0.23	0.23

2013年 6月28日測定

経過観察結果

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
5	滑り台降口	土系	0.17	0.18	0.17

2013年12月10日測定