


# 上沼田東公園



測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)			
		1m	50cm	5cm	
1	駐車場倉庫雨樋	アスコン	0.07	0.07	0.07
2	駐車場中央	アスコン	0.07	0.07	0.06
3	更衣室雨樋	コンクリート	0.07	0.07	0.06
4	管理棟雨樋	アスコン	0.08	0.09	0.10
5	集水樹	グレーチング	0.10	0.09	0.10
6	テニスコートベンチ	コンクリート	0.08	0.08	0.08
7	テニスコート集水樹	グレーチング	0.11	0.13	0.20
8	通路中央	土系	0.09	0.09	0.09
9	野外卓	土系	0.08	0.08	0.08
10	便所雨樋	土系	0.08	0.09	0.09
11	集水樹	グレーチング	0.03	0.05	0.06
12	集水樹	グレーチング	0.12	0.12	0.12
13	野球場ホームベース	土系	0.12	0.12	0.12
14	野球場ベンチ	コンクリート	0.10	0.09	0.07
15	野球場中央	草、芝	0.10	0.11	0.11
16	ベンチ	石張	0.09	0.09	0.09
17	パーゴラ下ベンチ	土系	0.10	0.10	0.10
18	スツール	土系	0.10	0.10	0.11
19	集水樹	グレーチング	0.09	0.09	0.09
20	駐輪場	グレーチング	0.07	0.07	0.06
21	ブランコ吊席	ゴムチップ	0.06	0.05	0.04
22	タコ滑り台降口	土系	0.05	0.05	0.04

2012年 5月23日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地