

学校名	棟番号	最終IS値	改修計画
伊興中学校	校舎棟1	0.73	H19補強済
	2		
	3	1.01	
	体育館	0.81	
青井中学校	校舎棟1	0.81	H19補強済
	2	0.91	
	3		
	4		
	5	0.99	
体育館	0.72		
入谷中学校	校舎棟1	0.74	H20補強済
	2		
	3		
	4	0.71	
	5		
	体育館		
入谷南中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
扇中学校	校舎棟1	0.72	H20補強済
	体育館	0.79	H21補強済
加賀中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
蒲原中学校	校舎棟1	0.75	H13補強済
	2		
	3		
	4	0.77	
	5		
	6		
	7	1.06	
	体育館	新耐震	
栗島中学校	校舎棟1	0.73	H19補強済
	2	0.79	
	体育館	0.77	
江南中学校	校舎棟1	0.75	H10補強済
	2		
	3		
	4		
	5		
	体育館	0.91	
江北桜中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
鹿浜菜の花中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
新田中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
千寿桜堤中学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	体育館		
千寿青葉中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		
第一中学校	校舎棟1	新耐震	
	2		
	体育館		

学校名	棟番号	最終IS値	改修計画	
第九中学校	校舎棟1	0.73	H22補強済	
	2			
	3			
	4			
	5	0.92		
	6			
	体育館	1.61		H21補強済
第五中学校	校舎棟1	0.74	H17補強済	
	2			
	3			
	4			
	5	0.89		-
	6	0.82		H17補強済
	体育館	0.83		H21補強済
第四中学校	校舎棟1	0.72	H17補強済	
	2			
	3			
	4	0.71		-
	5			
	体育館	1.61		H21補強済
第七中学校	校舎棟1	0.72	H22補強済	
	2			
	3			
	4	0.74		-
	5	0.95		
	体育館	1.41		H21補強済
第十一中学校	校舎棟1	0.71	H13補強済	
	2	新耐震		
	体育館	0.73	H21補強済	
第十三中学校	校舎棟1	0.78	H13補強済	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6	0.80		
	7			
	8	新耐震		
体育館				
第十四中学校	校舎棟1	0.75	H13補強済	
	2			
	3			
	4			
	5	0.87		
	6			
	7	新耐震		
	体育館	0.83		H22補強済
第十中学校	校舎棟1	0.78	H11補強済	
	2			
	3			
	4	0.79		
	5			
	6	0.78		
	7			
体育館	0.87	-		

学校名	棟番号	最終IS値	改修計画
第十二中学校	校舎棟1	0.71	H15補強済
	2		
	3		
	4	0.73	
	5	0.79	
	体育館	0.76	H22補強済
第六中学校	校舎棟1	0.87	H17補強済
	2	0.72	
	3		
	4		
	5	0.73	
	6		
	7		
体育館	0.76	H21補強済	
竹の塚中学校	校舎棟1	0.72	H15補強済
	2		
	3	新耐震	
	4	0.73	H15補強済
	体育館	1.04	H22補強済
西新井中学校	校舎棟1	0.72	H18補強済
	2	0.71	
	体育館	0.72	H21補強済
花畑中学校	校舎棟1	0.71	H9, H10補強済
	2		
	3		
	4		
	体育館	新耐震	
花畑北中学校	校舎棟1	0.71	H20補強済
	2	新耐震	
	体育館	0.79	H21補強済
花保中学校	校舎棟1	0.72	H14補強済
	2		
	3	0.71	
	体育館	0.87	H22補強済
東綾瀬中学校	校舎棟1	建設中	
	体育館	建設中	
東島根中学校	校舎棟1	0.73	
	2	0.73	
	3	0.73	
	4	0.73	
	5	0.73	
	6	0.82	
	7	新耐震	
	体育館		
湊江中学校	校舎棟1	0.72	H9, H12補強済
	2	0.71	
	3	0.73	
	4	0.74	
	5	0.71	
	体育館	新耐震	
谷中中学校	校舎棟1	新耐震	
	2	0.71	H14補強済
	3		
	体育館	0.97	
六月中学校	校舎棟1	新耐震	
	体育館		