青井ふれあい公園



№	測定箇所	測定箇所（材質）	測定数値（μSv/h）			
			1m	50cm	5cm	
1	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.09	0.12	0.12	
2	斜面下	土系	0.10	0.11	0.11	
3	複合遊具デッキ下	土系	0.09	0.09	0.09	
4	広場中央	土系	0.09	0.09	0.08	
5	滑り台滑面降口	土系	0.08	0.09	0.11	
6	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.09	0.09	0.09	
7	鉄棒	土系	0.09	0.09	0.10	
8	砂場	土系	0.08	0.07	0.07	※
9	ブランコ吊席	土系	0.08	0.08	0.09	
10	ベンチ	土系	0.09	0.10	0.12	
11	園路	土系	0.10	0.09	0.07	
12	園路	ILB	0.11	0.11	0.12	
13	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.11	0.11	0.10	
14	ベンチ	土系	0.11	0.13	0.13	
15	広場中央	土系	0.09	0.10	0.10	※
16	ベンチ	平板	0.10	0.11	0.13	
17	便所雨樋	ILB	0.11	0.11	0.11	

2012年 9月19日測定

※は2011年7月～8月の測定対象地