

中央本町地域学習センターの放射線測定結果一覧

平成23年12月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	駐輪場雨樋下	0.08	0.10	0.23	
2	駐輪場雨樋下	0.08	0.09	0.15	
3	駐輪場植木	0.08	0.09	0.13	
4	駐輪場植木	0.10	0.10	0.09	
5	駐輪場植木	0.08	0.08	0.09	
6	駐輪場植木	0.07	0.07	0.10	
7	センター道路沿い植木	0.09	0.09	0.12	
8	住区駐輪場雨樋下	0.08	0.08	0.14	
9	住区雨よけ雨樋下	0.09	0.11	0.24	
10	住区植木	0.08	0.09	0.10	
11	プール敷地植木	0.10	0.11	0.11	
12	プール敷地植木	0.11	0.12	0.17	
13	プール敷地植木	0.09	0.09	0.09	
14	プール敷地植木	0.11	0.11	0.12	
15	フェンス脇北側	0.13	0.16	0.18	
16	フェンス脇南側	0.10	0.12	0.18	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

施設名 中央本町地域学習センター

