

辰沼小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月2日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	プール腰洗い場排水溝	0.06	0.06	0.08	
2	西外周側溝	0.15	0.17	0.37	
3	陶芸小屋雨樋下	0.13	0.21	0.94	
4	学校菜園	0.10	0.10	0.14	
5	受水槽脇土壌	0.41	0.61	1.65	50cmは3回測定平均値
6	変電室ひさし下	0.11	0.13	0.32	
7	駐輪場ひさし下	0.11	0.12	0.27	
8	校舎北入口側溝	0.14	0.21	0.62	
9	渡り廊下雨樋下	0.16	0.20	0.86	
10	自然園	0.10	0.11	0.11	
11	北東外周側溝	0.12	0.14	0.18	
12	プール北西 外壁下盛土	0.15	0.23	0.67	50cmは3回測定平均値
13	プール北東 外壁下盛土	0.27	0.43	0.81	50cmは3回測定平均値
14	プール東 外壁下盛土	0.21	0.26	1.56	50cmは3回測定平均値
15	東外周側溝	0.12	0.13	0.14	
16	体育倉庫ひさし下	0.09	0.10	0.14	
17	砂場	0.08	0.07	0.08	
18	校庭中央	0.08	0.08	0.10	
19	校庭花壇	0.09	0.08	0.07	
20	校庭北西側溝	0.09	0.09	0.12	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	体育館北雨樋下	0.21	0.35	0.97	50cmは3回測定平均値
22	体育館北東雨樋下	0.24	0.41	1.38	50cmは3回測定平均値
23	校庭南側溝	0.19	0.22	0.23	50cmは3回測定平均値
24	南外周側溝	0.16	0.19	0.28	
25	南西外周側溝	0.17	0.19	0.94	50cmは3回測定平均値
26	屋上東排水溝	0.14	0.18	0.36	
27	屋上南西排水溝	0.09	0.12	0.21	
28	屋上中央排水溝	0.11	0.16	0.25	
29	4階 6年2組教室	0.05	0.06	0.06	
30	1階 ランチルーム	0.07	0.06	0.07	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

