

## 桜花小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月6日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	駐輪場雨樋下(北)	0.10	0.11	0.16	
2	駐輪場ひさし下(南)	0.10	0.13	0.23	
3	陶芸小屋雨樋下	0.08	0.09	0.13	
4	飼育小屋雨樋下	0.13	0.16	0.30	
5	学校菜園(北)	0.08	0.08	0.08	
6	体育倉庫雨樋下(北)	0.09	0.08	0.10	
7	体育倉庫雨樋下(南)	0.09	0.09	0.12	
8	砂場	0.06	0.06	0.07	
9	校庭中央	0.04	0.04	0.04	
10	校庭西側倉庫 ひさし下	0.07	0.11	0.24	
11	校庭側溝(西)	0.07	0.09	0.13	
12	校庭側溝(北)	0.08	0.09	0.13	
13	校庭側溝(東)	0.09	0.11	0.14	
14	校庭東側倉庫 ひさし下	0.08	0.11	0.13	
15	校庭側溝(南)	0.10	0.10	0.13	
16	学校菜園(南)	0.09	0.08	0.08	
17	学童保育室雨樋下	0.07	0.11	0.21	
18	外周側溝(南)	0.11	0.16	0.31	
19	外周側溝(東)	0.09	0.07	0.08	
20	外周側溝(北)	0.10	0.15	0.24	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	校舎東側倉庫雨樋下	0.09	0.11	0.12	
22	給食室雨樋下	0.10	0.15	0.80	
23	外周側溝(西)	0.10	0.11	0.12	
24	プール腰洗い場 排水溝	0.06	0.05	0.06	
25	プール専用付属室 ひさし下	0.08	0.11	0.19	
26	屋上排水溝(東)	0.06	0.10	0.11	
27	屋上階段室雨樋下	0.10	0.12	0.25	
28	屋上排水溝(西)	0.07	0.09	0.11	
29	1階 図書室	0.06	0.05	0.06	
30	3階 5-1	0.06	0.06	0.07	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

桜花小学校

頭等番号

113

(町)番号

112

(校)番号

11763

整理番号

0275-

凡例

建物

- ⊕ 未とりこわし建物
- ⊖ 危険建物
- 借 借用建物
- 一 一時使用建物

建物以外の工作物

- 自 自転車置場
- 倉 倉庫
- 簡 簡易倉庫
- フ フェンス塀
- パ バイブ塀
- 防 防球ネット
- 花 花壇
- 飼 飼育小屋
- 砂 砂場
- ジャ ジャングルジム
- 雲 雲梯
- 夕 古タイヤ
- 鉄 鉄棒
- 登 登棒
- 受 受水槽
- 山 山

