

亀田小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月15日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	プール内北東排水溝	0.06	0.07	0.13	
2	砂場	0.07	0.07	0.07	
3	プール南菜園(2年)	0.06	0.07	0.07	
4	プール南西菜園(6年)	0.07	0.07	0.09	
5	プール西菜園	0.07	0.07	0.08	
6	校庭中央	0.08	0.08	0.09	
7	校庭北西池(キウイ園)	0.07	0.07	0.09	
8	1階 多目的室	0.06	0.05	0.06	
9	3階 外国語室	0.07	0.06	0.07	
10	屋上南西階段室雨樋下	0.07	0.08	0.09	
11	屋上北西排水口	0.09	0.12	0.32	
12	屋上南東排水口	0.09	0.12	0.30	
13	屋上北排水口	0.10	0.14	0.48	
14	校舎北正門前菜園(キウイ園)	0.08	0.09	0.09	
15	校舎北駐輪場ひさし下	0.11	0.16	0.39	
16	シャワー室雨樋下	0.09	0.11	0.23	
17	校舎北西雨水枡	0.10	0.11	0.19	
18	体育館南東雨水枡	0.10	0.14	0.23	
19	体育館北雨樋下	0.13	0.21	0.54	
20	校庭北西雨水枡	0.11	0.12	0.14	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	校庭北雨水枡	0.10	0.12	0.14	
22	校庭南雨水枡	0.08	0.10	0.15	
23	観察林中央	0.07	0.09	0.13	
24	学童保育室前側溝	0.08	0.09	0.15	
25	体育倉庫北東雨樋下	0.09	0.16	1.03	
26	陶芸小屋雨樋下	0.08	0.11	0.39	
27	校庭北東雨水枡	0.07	0.08	0.11	
28	校舎北東雨樋下	0.08	0.12	0.29	
29	正門前雨水枡	0.08	0.09	0.11	
30	焼却炉前盛土	0.12	0.18	0.51	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	亀田小学校	調査番号	(町道附属)	(市町村)	(学校)	整理番号
		0 1.0 2.0 3.0 4.0			1:3	1:2:1	0:9:1:3	0229-	

- 凡 例
- 建 物
- ⊗ 未とりこわし建物
 - ⊕ 危険建物
 - ⊖ 借汚建物
 - ⊙ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⊕ 自転車置場
 - 倉庫
 - 吹 吹き抜けの渡廊下
 - 風 室
 - 換 相換場
 - 囲 障
 - フ フェンス塀
 - バ バイブ塀
 - ブ ブロック塀
 - 万 万年罫
 - 池 池
 - 畑 畑
 - 花 花壇
 - 鉄 鉄棒
 - 切 砂場
 - ジャングルジム
 - の のぼり旗
 - 丸 丸太橋
 - うんてい
 - 百 百葉箱
 - ぶ ぶどう棚
 - 柵 キウイ柵

