

# 栗原小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月15日測定

| 測定地点 | 測定対象         | 測定結果[ $\mu$ Sv/h] |            |           | 備考 |
|------|--------------|-------------------|------------|-----------|----|
|      |              | 高さ<br>100cm       | 高さ<br>50cm | 高さ<br>5cm |    |
| 1    | 屋上プール腰洗い場排水口 | 0.05              | 0.05       | 0.07      |    |
| 2    | 屋上プール西排水口    | 0.08              | 0.09       | 0.13      |    |
| 3    | プール専用付属室雨樋下  | 0.05              | 0.05       | 0.06      |    |
| 4    | 3階 教室4-2     | 0.06              | 0.06       | 0.07      |    |
| 5    | 2階 渡り廊下花壇    | 0.07              | 0.07       | 0.09      |    |
| 6    | 屋上階段室雨樋下     | 0.08              | 0.09       | 0.11      |    |
| 7    | 屋上南東排水口      | 0.11              | 0.13       | 0.26      |    |
| 8    | 1階 図書館       | 0.06              | 0.06       | 0.06      |    |
| 9    | 校庭北東雨水枡      | 0.07              | 0.07       | 0.06      |    |
| 10   | 体育館北西雨樋下     | 0.08              | 0.10       | 0.24      |    |
| 11   | 校庭中央         | 0.05              | 0.06       | 0.06      |    |
| 12   | 砂場           | 0.07              | 0.07       | 0.07      |    |
| 13   | 校庭南花壇        | 0.07              | 0.08       | 0.08      |    |
| 14   | 体育倉庫雨樋下      | 0.09              | 0.13       | 1.08      |    |
| 15   | 特別教室棟菜園      | 0.07              | 0.07       | 0.08      |    |
| 16   | 特別教室棟便所雨樋下   | 0.09              | 0.10       | 0.35      |    |
| 17   | 1階 渡り廊下中央雨樋下 | 0.07              | 0.08       | 0.10      |    |
| 18   | 変電室東盛土       | 0.11              | 0.16       | 0.48      |    |
| 19   | 校舎北倉庫雨樋下     | 0.09              | 0.12       | 0.19      |    |
| 20   | 校舎北菜園        | 0.07              | 0.07       | 0.08      |    |

| 測定地点 | 測定対象      | 測定結果[ $\mu$ Sv/h] |            |           | 備考 |
|------|-----------|-------------------|------------|-----------|----|
|      |           | 高さ<br>100cm       | 高さ<br>50cm | 高さ<br>5cm |    |
| 21   | 校舎北駐車場雨樋下 | 0.09              | 0.14       | 0.58      |    |
| 22   | 校舎北東雨水枡   | 0.09              | 0.11       | 0.18      |    |
| 23   | シャワー室雨樋下  | 0.08              | 0.11       | 0.45      |    |
| 24   | 体育館北東雨樋下  | 0.12              | 0.14       | 0.37      |    |
| 25   | 体育館南菜園    | 0.08              | 0.08       | 0.09      |    |
| 26   | 体育館南雨樋下   | 0.11              | 0.17       | 0.30      |    |
| 27   | 体育館西雨樋下   | 0.09              | 0.12       | 0.21      |    |
| 28   | 校庭北花壇     | 0.05              | 0.06       | 0.07      |    |
| 29   | 正門前倉庫雨樋下  | 0.08              | 0.11       | 0.38      |    |
| 30   | 正門前側溝     | 0.08              | 0.08       | 0.10      |    |
| 31   |           |                   |            |           |    |
| 32   |           |                   |            |           |    |
| 33   |           |                   |            |           |    |
| 34   |           |                   |            |           |    |
| 35   |           |                   |            |           |    |
| 36   |           |                   |            |           |    |
| 37   |           |                   |            |           |    |
| 38   |           |                   |            |           |    |
| 39   |           |                   |            |           |    |
| 40   |           |                   |            |           |    |

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/4)

|        |    |             |     |       |      |         |         |       |      |
|--------|----|-------------|-----|-------|------|---------|---------|-------|------|
| 施設の配置図 | 縮尺 | 1/1000 (A4) | 学校名 | 栗原小学校 | 調査番号 | (435府県) | (44町)   | (学 校) | 整理番号 |
|        |    |             |     |       | 1:3  | 1:2:1   | 0:9:1:4 | 0230- |      |

- 凡 例
- 建 物
- 未 未とりこわし建物
  - 危 危険建物
  - 借 借用建物
  - 一 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- 目 目板等置場
  - 倉 倉 庫
  - 吹 吹き抜けの廊下
  - 温 温 室
  - 換 換気扇
  - 囲 囲 障
  - フ フェンス等
  - バ バイブ等
  - フ ブロック等
  - 万 万年罫
  - 独 独立樹
  - 花 花 壇
  - 岩 岩石園
  - 水 水 道
  - 畑 畑 (学校園)
  - 飼 飼育小屋
  - 鉄 鉄 棒
  - 砂 砂 場
  - ア アスレチック
  - は はんとう那
  - 投 投的板
  - グ グランド

