

# 第十中学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月16日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	プール日よけひさし下	0.06	0.07	0.08	
2	プール付属室 雨樋下	0.08	0.10	0.14	
3	南西外周側溝 雨水枡	0.08	0.10	0.12	
4	南土砂置場	0.19	0.29	0.49	50cmは3回測定平均値
5	南倉庫雨樋下	0.07	0.10	0.46	
6	南外周側溝	0.08	0.09	0.12	
7	南校庭側溝	0.09	0.10	0.12	
8	砂場	0.08	0.09	0.09	
9	南東門前外周側溝 雨水枡	0.10	0.14	0.23	
10	東外周側溝 体育館雨樋下(南)	0.21	0.51	2.95	50cmは3回測定平均値
11	東自転車置場 雨樋下	0.07	0.08	0.11	
12	東外周側溝 体育館雨樋下(北)	0.11	0.17	0.43	
13	校庭中央	0.06	0.07	0.06	
14	西校庭側溝	0.07	0.08	0.10	
15	東校庭側溝	0.09	0.12	0.15	
16	体育館前側溝	0.13	0.20	0.27	
17	渡り廊下雨樋下	0.05	0.06	0.12	
18	北東校庭側溝	0.09	0.09	0.12	
19	北西校庭側溝 雨水枡	0.08	0.10	0.15	
20	陶芸小屋雨樋下	0.10	0.13	0.34	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	西外周側溝	0.10	0.11	0.12	
22	西自転車置場 雨樋下	0.09	0.11	0.18	
23	北西倉庫ひさし下	0.09	0.09	0.15	
24	北東倉庫雨樋下	0.11	0.15	0.39	
25	北自転車置場 雨樋下	0.08	0.09	0.10	
26	北東外周側溝 雨水枡	0.08	0.09	0.09	
27	4階教室1年2組	0.06	0.07	0.07	
28	東屋上排水口	0.10	0.12	0.18	
29	1階教室特別室	0.05	0.06	0.08	
30	西屋上排水口	0.11	0.16	0.66	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

