

本木東小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月19日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	給食付属室 雨水枡	0.08	0.09	0.14	
2	給食付属室 雨樋下	0.08	0.08	0.10	
3	自転車置場南 ひさし下	0.07	0.09	0.20	
4	北西外周側溝	0.06	0.07	0.10	
5	鳥小屋ひさし下	0.07	0.09	0.17	
6	北東外周側溝	0.08	0.08	0.08	
7	水田	0.06	0.06	0.07	
8	北小倉庫ひさし下	0.07	0.09	0.19	
9	北大倉庫雨樋下	0.06	0.09	0.19	
10	北東外周側溝	0.08	0.09	0.11	
11	砂場	0.07	0.08	0.09	
12	南東外周側溝	0.08	0.10	0.11	
13	プール機械室 ひさし下	0.05	0.05	0.07	
14	藤棚下	0.10	0.13	0.12	
15	南門植栽	0.26	0.41	0.54	50cmは3回測定平均値
16	校庭中央	0.07	0.07	0.07	
17	北西校庭側溝	0.08	0.09	0.10	
18	西校庭側溝	0.10	0.14	0.20	
19	南西校庭側溝	0.07	0.09	0.09	
20	南外周側溝	0.06	0.06	0.06	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	南西学校菜園	0.07	0.07	0.08	
22	西外階段下	0.10	0.14	0.43	
23	自転車置場北 ひさし下	0.09	0.11	0.21	
24	東校庭側溝	0.06	0.07	0.06	
25	1階教室 算数教室	0.06	0.07	0.07	
26	北西屋上排水口	0.05	0.08	0.12	
27	屋上階段室 雨樋下	0.06	0.09	0.17	
28	昇降機械室 側溝	0.08	0.10	0.17	
29	南西屋上排水口	0.07	0.11	0.15	
30	3階教室 3年1組	0.04	0.04	0.05	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/4)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	本木東小学校			調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	学区番号	0215-
				113	11211	0181918						

- 凡例
- 建物
- 未 未とりこわし建物
 - 危 危険建物
 - 借 借用建物
 - 一 一時使用建物
- 建物以外の工作物等
- 自 自転車置場
 - 倉 倉庫
 - 吹 吹抜け廊下
 - 温 温室
 - 機 相読機
 - フ フェンス塀
 - ブ ブロック塀
 - 万 万年罫
 - 百 百葉箱
 - 水 水田
 - 砂 砂場
 - 鉄 鉄棒
 - う 雲梯
 - ジ ジョングルジム
 - は はんとう棒
 - 花 花壇

