

## 第五中学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月27日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	校庭中央	0.06	0.07	0.08	
2	プール日よけ 雨樋下	0.07	0.07	0.07	
3	プール通路側溝	0.07	0.07	0.08	
4	砂場	0.08	0.07	0.07	
5	南東校庭側溝 雨水桝	0.07	0.08	0.08	
6	プール付属室 雨樋下	0.11	0.19	0.79	
7	南東校庭側溝 雨水桝	0.11	0.15	0.20	
8	北東校庭側溝 雨水桝	0.08	0.10	0.10	
9	体育館南雨水桝	0.12	0.17	0.34	
10	体育館西南 雨樋下	0.09	0.11	0.24	
11	北校庭側溝 雨水桝	0.07	0.08	0.08	
12	北東倉庫雨樋下	0.09	0.14	0.73	
13	北倉庫雨樋下	0.12	0.20	0.33	
14	渡り廊下ひさし下	0.08	0.09	0.10	
15	校舎北東雨水桝	0.09	0.11	0.13	
16	校舎北西雨水桝	0.09	0.10	0.12	
17	シャワー室雨樋下	0.07	0.13	0.49	
18	給食室門側溝	0.10	0.13	0.26	
19	自転車置場 ひさし下	0.07	0.09	0.17	
20	西玄関雨樋下	0.08	0.09	0.15	

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	陶芸小屋雨樋下	0.09	0.13	0.38	
22	南西倉庫雨樋下	0.10	0.15	0.34	
23	腐葉土置場	0.07	0.07	0.09	
24	畑	0.08	0.08	0.07	
25	西校庭側溝 雨水桝	0.08	0.11	0.11	
26	1階教室 ランチルーム	0.05	0.06	0.07	
27	4階教室 1年A組	0.05	0.07	0.07	
28	北東屋上排水口	0.06	0.08	0.09	
29	南屋上排水口	0.07	0.10	0.32	
30	屋上西階段室 雨樋下	0.13	0.22	0.70	50cmは3回測定平均値
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	第五中学校				調査番号	(町町村)	(学校)	整理番号
				1:3	1:2:1	4:0:0:5	0305-				

- 凡例
- 建 物
- ⊖ 未とりこわし建物
  - ⊖ 危険建物
  - 借 借用建物
  - 一 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- 自 自転車置場
  - 倉 倉庫
  - 吹 吹き抜けの渡廊下
  - 温 温室
  - 換 相換場
  - 囲 囲障
  - フ フェンス塀
  - パイ パイ塀
  - ブ ブロック塀
  - 万 万年塀
  - 鉄 鉄柵
  - 花 花壇

