

西新井第二小学校の放射線測定結果一覧

平成24年1月6日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	駐輪場雨樋下	0.08	0.09	0.18	
2	校舎北集水枡	0.07	0.09	0.11	
3	休憩室南雨樋下	0.08	0.08	0.15	
4	休憩室北雨樋下	0.08	0.08	0.11	
5	学校菜園(北)	0.07	0.09	0.10	
6	倉庫北雨樋下	0.07	0.08	0.19	
7	倉庫南雨樋下	0.07	0.08	0.07	
8	プール腰洗い場排水口	0.05	0.05	0.07	
9	校庭東側溝	0.08	0.10	0.13	
10	学校菜園(南)	0.07	0.08	0.10	
11	砂場中央	0.07	0.07	0.07	
12	校庭南側溝	0.06	0.07	0.07	
13	校庭南築山	0.05	0.05	0.05	
14	外周側溝(南西)	0.07	0.08	0.11	
15	体育館雨樋下(西)	0.08	0.09	0.21	
16	体育館雨樋下(東)	0.07	0.08	0.14	
17	校庭西側溝	0.10	0.11	0.21	
18	校庭北側溝	0.06	0.07	0.14	
19	校舎南池	0.07	0.06	0.07	
20	校庭中央	0.06	0.06	0.06	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	外周側溝(西)	0.10	0.14	0.55	
22	外周側溝(北西)	0.09	0.11	0.14	
23	外周側溝(北)	0.09	0.08	0.11	
24	外周側溝(北東)	0.09	0.10	0.16	
25	1階 二くみ教室	0.06	0.06	0.06	
26	3階 6年2組教室	0.06	0.06	0.06	
27	屋上階段室雨樋下(南)	0.08	0.10	0.11	
28	屋上排水溝	0.06	0.07	0.11	
29	屋上階段室雨樋下(西)	0.07	0.08	0.11	
30	屋上階段室雨樋下(東)	0.09	0.10	0.30	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/4)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

西新井第二小学校

調査番号

113

11211

0895

整理番号

0212-


凡例

建物

- ① 未とりこわし建物
- ② 危険建物
- ③ 借用建物
- ④ 一時使用建物

建物以外の工作物

- ⑤ 自転車置場
- ⑥ 倉庫
- ⑦ 吹き抜けの遊廊下
- ⑧ 温湿室
- ⑨ 相撲場
- ⑩ 田圃
- ⑪ フェンス
- ⑫ バイブ
- ⑬ ブロック塀
- ⑭ 万年罫
- ⑮ 受水槽
- ⑯ 水道
- ⑰ 施設却却
- ⑱ 倉庫
- ⑲ ネットフェンス
- ⑳ 外灯
- ㉑ 砂場
- ㉒ はんとう棒
- ㉓ 鉄柵
- ㉔ 花壇
- ㉕ 雲梯
- ㉖ ジャングリズム
- ㉗ 藤柵
- ㉘ 観測池
- ㉙ 祭山
- ㉚ 古タイヤ
- ㉛ バックネット



(北に矢印を付す)

