

北鹿浜小学校の放射線測定結果一覧

平成24年1月24日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	正面玄関前 集水桝	0.07	0.07	0.09	
2	正門脇物置小屋 ひさし下	0.06	0.08	0.16	
3	休憩室雨樋下	0.08	0.09	0.26	
4	シャワー室 雨樋下	0.07	0.09	0.19	
5	校舎北倉庫 ひさし下	0.08	0.10	0.19	
6	陶芸小屋雨樋下	0.08	0.11	0.30	
7	あやめ池付近	0.06	0.06	0.09	
8	東門脇側溝	0.06	0.07	0.07	
9	駐輪場ひさし下	0.07	0.09	0.16	
10	学校菜園	0.06	0.07	0.07	
11	子育てサロン 玄関前側溝	0.06	0.07	0.08	
12	乳母車置場 雨樋下	0.06	0.06	0.05	
13	体育館渡り廊下 雨樋下	0.07	0.09	0.12	
14	屋体専用便所 雨樋下	0.06	0.07	0.08	
15	体育館西角 側溝	0.08	0.11	0.17	
16	体育館東角 側溝	0.09	0.18	0.29	
17	砂場	0.06	0.06	0.08	
18	南門側溝	0.08	0.09	0.15	
19	プール腰洗場 排水口	0.06	0.06	0.07	
20	プール西側 花壇	0.05	0.06	0.06	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	中央昇降口 側溝	0.06	0.08	0.09	
22	北昇降口 側溝	0.08	0.08	0.11	
23	体育館東扉 雨樋下	0.07	0.12	0.31	
24	校庭中央	0.05	0.06	0.06	
25	1階 家庭科室	0.05	0.06	0.06	
26	3階 4-2	0.06	0.05	0.06	
27	屋上階段室 雨樋下	0.06	0.06	0.07	
28	屋上排水溝 (北)	0.05	0.06	0.08	
29	屋上排水溝 (中央)	0.05	0.06	0.08	
30	屋上排水溝 (南)	0.05	0.07	0.08	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図

縮尺

1/1000 (A4)

学校名

北鹿浜小学校

調査番号

113

(町町村)

1121

(学校)

1101515

調査年度

0259-

凡例

建物

- ① 未とりこわし建物
- ② 危険建物
- ③ 借用建物
- ④ 一時使用建物

建物以外の工作物

- ⑤ 自転車置場
- ⑥ 倉庫
- ⑦ 吹き抜けの渡廊下
- ⑧ 温室
- ⑨ 相換場
- ⑩ 囲障
- ⑪ フェンス塀
- ⑫ パイプ塀
- ⑬ ブロック塀
- ⑭ 万年塀
- ⑮ 花だん
- ⑯ 百葉箱
- ⑰ ジャングルゾム
- ⑱ 雲梯
- ⑲ つり輪

