


栗原北住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月13日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	玄関石段下	0.07	0.08	0.11	
2	学童入口付近	0.06	0.07	0.10	
3	北自転車置場 雨樋下	0.06	0.08	0.18	
4	砂場	0.07	0.09	0.10	
5	外階段下	0.06	0.07	0.08	
6	東自転車置場 ひさし下	0.07	0.08	0.13	
7	側溝	0.06	0.07	0.09	
8	軒下	0.06	0.07	0.07	
9	館庭中央	0.07	0.07	0.08	
10	館庭樹木下	0.07	0.08	0.09	
11	花壇	0.07	0.07	0.06	
12	南自転車置場 ひさし下	0.07	0.09	0.12	
13	道路脇植木	0.07	0.10	0.25	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。



配置図