

## 西新井栄町住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月13日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	北東角散水栓	0.09	0.11	0.13	
2	北東花壇中央	0.09	0.11	0.12	
3	東側建物中央 集水枡	0.09	0.11	0.11	
4	玄関ポスト前	0.07	0.08	0.08	
5	南側花壇街灯下	0.08	0.07	0.10	
6	南西角集水枡	0.07	0.08	0.10	
7	南西事務所窓下 雨水マンホール	0.07	0.07	0.07	
8	ロビー横 雨水マンホール	0.07	0.08	0.10	
9	西側花壇植込み	0.08	0.09	0.09	
10	集会室窓脇 雨水マンホール付近	0.07	0.07	0.10	
11	北西角花壇 散水栓	0.08	0.09	0.10	
12	北側花壇左	0.08	0.09	0.10	
13	バンパー室 駐輪場雨樋下	0.07	0.08	0.19	
14	バンパー室左 水道メータ付近	0.08	0.08	0.09	
15	北側左花壇横 集水枡	0.08	0.08	0.09	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

	下層ロフト
	床下点検口 10
	アクリル遮音板付
	天井高 (有効高) 1000
	消火器 1ヶ所設置

No.30  
西新井柴町住区センター

30 西新井柴町住区センター

