

# 東綾瀬住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	雨水縦樋直接排水 (通路脇)	0.11	0.11	0.25	
2	雨水縦樋直接排水 (ポンプ庫入口)	0.10	0.15	0.33	
3	雨水縦樋直接排水 (駐車場)	0.13	0.19	1.25	
4	職員用通路 (コケ)	0.07	0.09	0.17	
5	館庭中庭集水桝 (東側)	0.13	0.20	0.32	
6	館庭中庭集水桝 (南側)	0.12	0.16	0.24	
7	館庭中庭集水桝 (植栽脇)	0.11	0.09	0.15	
8	館庭中庭植栽	0.09	0.11	0.14	
9	館庭植栽集水桝 (南西角)	0.09	0.10	0.15	
10	館庭植栽集水桝 (空調機脇)	0.10	0.12	0.16	
11	駐輪場 脇水溜まり	0.11	0.15	0.22	
12	駐輪場雨水縦樋	0.12	0.17	0.39	
13	館庭植栽集水桝	0.10	0.12	0.15	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

