

## 興本住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月18日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	センター北東 非常口扉前	0.06	0.08	0.09	
2	センター北 区民事務所前植木下	0.09	0.11	0.15	
3	センター北西 郵便ポスト前	0.09	0.10	0.10	
4	玄関前植木下	0.08	0.09	0.11	
5	玄関前集水枡	0.09	0.10	0.13	
6	センター南西 排水枡	0.07	0.07	0.08	
7	センター南西 非常口前排水枡	0.09	0.10	0.12	
8	センター南西 植栽下	0.08	0.08	0.12	
9	センター南 植栽下	0.08	0.09	0.12	
10	センター南東 雨水枡	0.08	0.09	0.08	
11	センター東 植栽下	0.07	0.09	0.11	
12	中庭植中央	0.07	0.08	0.10	
13	2階南西排水口 (工作コーナー前)	0.05	0.06	0.18	
14	屋上テラス中央	0.08	0.09	0.13	
15	屋上テラス北	0.06	0.07	0.08	
16	駐車場側溝	0.07	0.10	0.12	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

# 興本住区センター

配管ピット平面図

配管ピット平面図

2階平面図

