

足立区水害区域図 (浸水履歴) 平成6年度～20年度



凡 例									
No.	年 度	発生原因	足立区全域			(参考) 時間最大雨量(mm) 総雨量(mm)	色 別	備 考	
			床下件数	床上件数	水害区域 面積(ha)				
①	平成 6年 7月 7日	大 雨	34	1	0.65				
	平成 6年 7月18日	大 雨	1		0.02				
	平成 6年 8月20日～21日	集中豪雨	1		0.01				
②	平成 7年 8月 2日	集中豪雨	8		0.15				
③	平成 8年 9月22日	台風17号	6	2	0.16				
④	平成10年9月15日～17日	台風5号	2	1	0.19				
⑤	平成13年10月10日～11日	集中豪雨		7	0.09				
⑥	平成15年10月13日	集中豪雨	6		0.08				
⑦	平成16年10月 9日	台風22号	26	25	1.40				
⑦	平成16年10月20日	台風23号	6		0.22				
⑧	平成17年 9月 4日	集中豪雨	27	4	0.51				