

## 東部若葉保育園の放射線測定結果一覧

平成23年12月9日測定

測定 地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	園庭中心部	0.08	0.09	0.09	
2	雨水枠(南)	0.09	0.10	0.12	
3	花壇	0.10	0.10	0.09	
4	樹木根元(西)	0.10	0.10	0.10	
5	樹木根元(東)	0.11	0.11	0.17	
6	雨水枠(南西)	0.09	0.12	0.14	
7	雨樋下(駐輪場南)	0.08	0.09	0.11	
8	雨樋下(駐輪場北)	0.10	0.09	0.15	
9	雨水枠(西)	0.10	0.13	0.22	
10	雨水枠(北西)	0.10	0.11	0.18	
11	雨水枠(北)	0.09	0.12	0.23	
12	U字溝(北)	0.07	0.09	0.11	
13	雨水枠(北東)	0.12	0.16	0.33	
14	雨水枠(東)	0.08	0.09	0.12	
15	雨水枠(南東)	0.10	0.09	0.10	
16	U字溝(南)	0.11	0.11	0.13	
17	砂場	0.10	0.11	0.11	
18					
19					
20					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

測定 地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

