

花畑桑袋保育園の放射線測定結果一覧

平成23年12月12日測定

| 測定地点 | 測定対象 | 測定結果[μ Sv/h] | | | 備考 |
|------|--------------|-------------------|------------|-----------|----|
| | | 高さ 100cm | 高さ 50cm | 高さ 5cm | |
| 1 | 園庭中央 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 2 | U字溝(西) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| 3 | U字溝(中) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 4 | U字溝(東) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 5 | 雨水桟(東門脇) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 6 | 植栽(東門脇) | 0.09 | 0.08 | 0.10 | |
| 7 | 砂場 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 8 | 樹木根元(エンジュ) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 9 | 樹木根元(サクラ) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
| 10 | 花壇(南門脇) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 11 | 樹木根元(キンモクセイ) | 0.10 | 0.11 | 0.16 | |
| 12 | 花壇(プール脇) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 13 | 畑 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 14 | 雨樋下(玄関西) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 15 | 雨樋下(玄関東) | 0.08 | 0.08 | 0.11 | |
| 16 | 植栽(通用門脇) | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| 17 | 樹木根元(ビワ) | 0.10 | 0.12 | 0.13 | |
| 18 | 雨樋下(給食室) | 0.10 | 0.10 | 0.17 | |
| 19 | 植栽(北門脇) | 0.09 | 0.09 | 0.14 | |
| 20 | 植栽(北東角) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |

| 測定地点 | 測定対象 | 測定結果[μ Sv/h] | | | 備考 |
|------|------|-------------------|------------|-----------|----|
| | | 高さ 100cm | 高さ 50cm | 高さ 5cm | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

