



# 綾瀬七丁目丘公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	リンク遊具	土系	0.12	0.17	0.23
2	滑り台降口	土系	0.16	0.16	0.14
3	広場中央	土系	0.13	0.14	0.14
4	ブランコ吊席	土系	0.13	0.13	0.11
5	砂場中央	土系	0.12	0.12	0.09
6	便所裏	豆砂利洗出し舗装	0.15	0.15	0.17
7	サークルベンチ前	ILB	0.16	0.15	0.15
8	パーゴラ	豆砂利洗出し舗装	0.16	0.14	0.14
9	皿形樹	コンクリート	0.15	0.16	0.17
10	ベンチ前	豆砂利洗出し舗装	0.17	0.17	0.16

2012年 1月18日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地