



# 蛭沼公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	集水榦	グレーチング	0.12	0.12	0.12
2	複合遊具	チップ	0.13	0.13	0.12
3	ブランコ吊席	土系	0.11	0.11	0.11
4	滑り台降口	土系	0.11	0.11	0.10
5	ブランコ吊席	土系	0.13	0.13	0.12
6	リンク遊具	土系	0.14	0.13	0.13
7	背伸ばしベンチ前	土系	0.11	0.11	0.10
8	広場中央	土系	0.09	0.09	0.09
9	ベンチ前	土系	0.12	0.13	0.14
10	ベンチ前	平板	0.14	0.15	0.15
11	集水榦	グレーチング	0.15	0.15	0.16
12	便所出入口	タイル	0.12	0.12	0.11

2012年 1月18日測定  
は2011年7月~8月の測定対象地