




一ッ家第三公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	ブランコ吊席	土系	0.10	0.11	0.11
2	砂場中央	土系	0.11	0.10	0.09
3	築山頂上	ILB	0.11	0.11	0.11
4	築山ふもと	土系	0.13	0.15	0.17
5	水飲み場樹	グレーチング	0.12	0.11	0.09
6	集水樹	グレーチング	0.13	0.13	0.13
7	パーゴラ	平板	0.12	0.10	0.11
8	便所雨樋	グレーチング	0.10	0.10	0.10
9	広場中央	土系	0.13	0.15	0.19
10	ベンチ前	土系	0.16	0.16	0.15
11	シーソー着地部	土系	0.12	0.12	0.11

2012年 1月 25日測定
は2011年7月～8月の測定対象地