



弘道第二公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	築山下	土系	0.11	0.12	0.13
2	便所付近	土系	0.07	0.13	0.19
3	集水桝	グレーチング	0.14	0.12	0.10
4	野外卓	ILB	0.10	0.10	0.11
5	野外卓	ILB	0.11	0.11	0.11
6	広場中央	土系	0.10	0.09	0.08
7	集水桝	グレーチング	0.08	0.08	0.08
8	スライダー下	土系	0.07	0.07	0.08
9	ベンチ	アスコン	0.06	0.07	0.07
10	築山下	土系	0.10	0.13	0.15

2012年 11月 14日測定
は2011年7月～8月の測定対象地