


元 湊 江 公 園



No.	測定施設	測定箇所	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	U字溝	グレーチング	0.08	0.11	0.10
2	U字溝	グレーチング	0.13	0.13	0.14
3	広場	草、芝	0.14	0.15	0.16
4	堆肥場前	グレーチング	0.11	0.11	0.10
5	便所U字溝	グレーチング	0.11	0.12	0.12
6	集水樹	コンクリート蓋	0.13	0.13	0.13
7	集水樹	コンクリート蓋	0.13	0.14	0.13
8	ベンチ上	木材	0.11	0.10	0.09
9	四阿下	コンクリート	0.10	0.09	0.10
10	橋上	タイル舗装	0.09	0.10	0.10
11	集水樹	グレーチング	0.08	0.08	0.08
12	ジャングルジム下	チップ	0.11	0.13	0.15
13	ラダー下	チップ	0.10	0.09	0.09
14	アスレチック遊具下	チップ	0.11	0.13	0.15
15	ブランコ下	チップ	0.08	0.08	0.08
16	幼児ブランコ下	チップ	0.10	0.10	0.11
17	砂場中央	土系	0.11	0.13	0.13
18	二方滑り台下	土系	0.09	0.10	0.11
19	二方滑り台下	土系	0.09	0.09	0.10
20	鉄棒下	チップ	0.12	0.13	0.17
21	集水樹	グレーチング	0.13	0.13	0.12

2012年2月6日測定
は2011年7月～8月の測定値