



# 辰沼二丁目公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		
			1m	50cm	5cm
1	ブランコ吊席下	土系	0.10	0.11	0.11
2	砂場	土系	0.11	0.12	0.11
3	ベンチ前	土系	0.13	0.13	0.15
4	パーゴラベンチ	透水性アコン	0.13	0.13	0.15
5	植樹ベンチ	透水性アコン	0.12	0.12	0.12
6	便所雨樋	グレーチング	0.11	0.10	0.09
7	ベンチ前	透水性アコン	0.12	0.12	0.13
8	2連滑台降口	ゴムマット	0.17	0.19	0.23
9	広場中央	土系	0.16	0.17	0.17
10	集水樹	コンクリート	0.15	0.14	0.16

2012年10月 5日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地