



上沼田公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	ベンチ前	土系	0.09	0.10	0.11
2	便所南側	土系	0.10	0.10	0.10
3	藤棚下	コンクリート	0.09	0.09	0.11
4	集水樹	グレーチング	0.11	0.11	0.09
5	砂場中央	土系	0.09	0.09	0.09
6	樹木 (高木) 下	土系	0.10	0.10	0.15
7	滑り台降口	土系	0.11	0.11	0.12
8	鉄棒	土系	0.10	0.10	0.11
9	広場中央	土系	0.11	0.11	0.14

2012年2月15・16日測定
は2011年7月～8月の測定対象地