


南椿公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	滑り台降口	土系	0.07	0.09	0.10
2	砂場中央	土系	0.10	0.11	0.11
3	ブランコ吊床下	土系	0.09	0.08	0.07
4	ベンチ前	コンクリート	0.08	0.08	0.09
5	水飲み場樹	コンクリート	0.09	0.10	0.08
6	広場中央	土系	0.08	0.08	0.09
7	石の山付近	土系	0.04	0.06	0.07
8	便所雨樋	コンクリート	0.09	0.09	0.09
9	倉庫	土系	0.10	0.10	0.11
10	倉庫	土系	0.06	0.07	0.07
11	球技場中央	土系	0.08	0.08	0.08
12	ベンチ前	土系	0.07	0.07	0.07
13	集水樹	グレーチング	0.06	0.06	0.06

2012年3月14日測定
は2011年7月～8月の測定対象地