

西新井公園



	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	南側広場中央	草,芝	0.11	0.11	0.10
2	集水桝	グレーチング	0.10	0.11	0.09
3	水飲み桝	グレーチング	0.09	0.09	0.09
4	集水桝	コンクリート	0.09	0.09	0.10
5	集水桝	グレーチング	0.10	0.11	0.11
6	北側広場中央	草,芝	0.10	0.11	0.11
7	ブランコ吊席下	土系	0.11	0.11	0.10
8	滑り台降口	草,芝	0.10	0.11	0.10

2012年 7月11日測定
は2011年7月~8月の測定対象地