


島糞屋公園



測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
		1m	50cm	5cm
1 集水桝	グレーチング	0.12	0.13	0.12
2 ブランコ吊席	土系	0.10	0.10	0.09
3 ぶら下がり遊具	土系	0.10	0.10	0.10
4 滑り台降口	チップ	0.11	0.12	0.13
5 背のばしベンチ	土系	0.10	0.10	0.11
6 広場中央	土系	0.11	0.13	0.14
7 木の葉型パーゴラ	土系	0.10	0.10	0.10
8 スカイロープ	チップ	0.11	0.11	0.11
9 パーゴラ	平板	0.11	0.12	0.13
10 水飲み場桝	グレーチング	0.11	0.10	0.09
11 便所	土系	0.10	0.11	0.13
12 高木	チップ	0.10	0.11	0.12
13 集水桝	グレーチング	0.10	0.11	0.13
14 ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.11
15 ベンチ前	土系	0.09	0.08	0.08
16 ベンチ前	土系	0.11	0.11	0.11

2012年 1月18日測定
は2011年7月~8月の測定対象地