


# 谷在家公園



測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )			
		1m	50cm	5cm	
1	コートコート場	コンクリート	0.10	0.09	0.10
2	砂場	土系	0.09	0.09	0.09
3	ベンチ前	土系	0.09	0.10	0.10
4	滑り台降口	土系	0.09	0.10	0.09
5	ブランコ吊席	土系	0.09	0.09	0.08
6	ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.10
7	広場	土系	0.10	0.10	0.10
8	広場	土系	0.09	0.09	0.09
9	広場	土系	0.09	0.10	0.10
10	集水桝	コンクリート	0.09	0.09	0.09
11	園路	コンクリート	0.08	0.08	0.09
12	集水桝	コンクリート	0.09	0.10	0.10
13	ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.08
14	ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.09
15	集水桝	コンクリート	0.09	0.09	0.09
16	ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.10
17	階段	コンクリート	0.10	0.10	0.11
18	ベンチ前	土系	0.09	0.09	0.09
19	便所	土系	0.08	0.08	0.08
20	集水桝	グレーチング	0.09	0.09	0.09

2012年 5月 9日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地