

令和5年度

雑用水水質検査結果報告書

実施年月日 令和5年9月14日、令和6年2月8日

検査担当者 各学校薬剤師及び（一財）東京顕微鏡院

検査項目 pH 値、臭気、外観、大腸菌、濁度、残留塩素濃度

検査結果 別表のとおり

判定基準

項 目	判 定 基 準
1 pH 値	5.8 以上8.6 以下であること
2 臭気	異常でないこと
3 外観	ほとんど無色透明であること
4 大腸菌	検出されないこと
5 遊離残留塩素	遊離残留塩素0.1mg/L（結合残留塩素0.4mg/L）以上であること

注意事項 判定基準値を満たしていない学校は、基準値を満たすように学校薬剤師が随時指導している。

雑用水水質検査結果一覧表

学 校 名	採 水 場 所	p H値 5.8～8.6	臭 気 異常でないこと	外 観 ほとんど無色透明	大腸菌 検出されないこと	濁度 2度以下	遊 離 残留塩素 0.1mg/L	判定	備考	設備担当	連絡先
梅島小学校	雑水蛇口	7.9	異常なし	殆無色透明	検出	0.2	2.0	不適合		西部地区建設課第一係	3880-5950
島根小学校	雑水蛇口	7.7	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.6	0.0	不適合		西部地区建設課第一係	3880-5950
千寿双葉小学校	雑水蛇口	7.3	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.2	1.0	適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
第十一中学校	雑水蛇口	7.6	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.1未満	0.0	不適合		東部地区建設課第一係	3880-8034
千寿桜堤中学校	雑水蛇口	7.6	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.2	2.0	適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
第一中学校	雑水蛇口	7.9	異常なし	殆無色透明	検出	0.8	0.0	不適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
新田中学校	雑水蛇口	7.6	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.1未満	0.0	不適合		西部地区建設課機械設備第一係	3880-5950
梅島小学校	雑水蛇口	7.4	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.1未満	0.1	適合		西部地区建設課第一係	3880-5950
島根小学校	雑水蛇口	8.0	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.2	0.05	適合		西部地区建設課第一係	3880-5950
千寿双葉小学校	雑水蛇口	7.6	異常なし	殆無色透明	検出	1.6	0.1	不適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
第十一中学校	雑水蛇口	8.2	異常なし	殆無色透明	検出せず	1.9	0.0	不適合		東部地区建設課第一係	3880-8034
千寿桜堤中学校	雑水蛇口	7.7	異常なし	殆無色透明	検出	1.4	0.6	不適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
第一中学校	雑水蛇口	7.5	異常なし	殆無色透明	検出せず	1.3	0.4	適合		中部地区建設課機械設備係	3880-5956
新田中学校	雑水蛇口	7.4	異常なし	殆無色透明	検出せず	0.1未満	0.4	適合		西部地区建設課機械設備第一係	3880-5950